

АКТ ОСМОТРА/ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

« 16 » августа 2023 г.

Мы, ниже подписавшиеся представители
эксплуатирующей организации (Заказчик)

ООО Агентство «Талион» главный инженер Садыков В.Ф.

название организации, должность, Ф.И.О.

обслуживающей организации (Подрядчик)

ООО СП «ЛИФТЕК-НМ» главный инженер Прохоров С.Г.

название организации, должность, Ф.И.О.

ООО СП «ЛИФТЕК-НМ» начальник участка Попов Е.Е.

название организации, должность, Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что на лифтах, установленных по адресу:
г. Москва, Троицк г, Октябрьский пр-кт, д.9, зав № 50905; 39405

в результате осмотра текущего состояния лифтового оборудования было
установлено следующее:


Зазор при закрытых створках дверей кабины

Посторонний звук при движении кабины в районе 4-го этажа

Выводы: *Отрегулировали створки дверей кабины, отрегулировали замок
дверей шахты 4-го этажа.*

Представители:

Эксплуатирующей организации



Садыков В.Ф.

Обслуживающей организации



Прохоров С.Г.

Попов Е.Е.